

1. UNDERHÅLL

- Till avloppet får ledas endast tvätt-, disk-, och badvatten.
- Luftpumpen kan stoppas under längre driftavbrott.
- Om Biorenare inte används under de månader när det är köldgrader och luftpumpen stoppas, rekommenderas det att den tas loss ur eluttaget och lyfts inomhus.
- Slamtömning minst en gång per år för fastboende. Det är inget krav att återfylla enheten efter tömning men rekommenderas, det räcker i så fall att återfylla första slamdelen.
- Slamtömning sker på tre olika platser enligt slamtömningsinfon.
- Kolla eventuell fördämning i tanken eller i en eventuell utloppsbrunn.
- Kolla grovfiltret och skölj av det vid behov.
- Rengör luftpumpens filter årligen (rekommendation, ej krav!) samtidigt som du tömmer tanken. Öppna skruven på luftpumpen med skruvmejsel. Lyft av filterlocket och rengör eller byt filtret. Sätt tillbaka det rena/nya filtret lyft på locket och dra åt skruven.
- Kontrollera att luftpumpen fungerar och att den samt luftslangen sitter fast ordentligt.
- Om fel uppkommer, var vänlig och kontakta omedelbart installatören eller Vestellis kundtjänst.

2. EGENKOLL

- Till avloppet får ledas endast tvätt-, disk-, och badvatten.
- Beställ slamtömning minst en gång per år eller enligt behov enligt belastning.
- Kolla 1-2 gång per år eventuell fördämning i tanken eller i en eventuell utloppsbrunn.
- Kolla 2-3 gånger per år att luftpumpen fungerar och att den samt luftslangen sitter fast ordentligt.
- Om fel framkommer, var vänlig och kontakta omedelbart installatören eller Vestellis

3. TEKNISK BESKRIVNING

Personantal	1-10 st	Avlopp in (från bottnet)	850 mm
Kapacitet	1200 l/d	Avlopp ut (från bottnet)	800 mm
Stundvis överbelastning	1500 l/d	Rördimension in- och utlopp	Ø 110 mm
Våtvoly m	ca 2500 l	Luftpump – 1 st	40 l/s, 230 V / 29 W
Höjd	1830 mm	Material	Plast
Bredd	1700 mm	Vikt	ca 300 kg
Längd	2400 mm	Garanti	2 år

Reningsprestanda för en fastighet med Biorenare och torrtoalett eller slutna tank för toalettva tten:

Biologisk syreförbrukning	BOD7	97,60 %
Fosfor, totalt	PTOT	92,90 %
Kväve, totalt	NTOT	98,00 %